

1.0 0

Чертеж БЕЗ ИМЕНИ1

- Лист
- Вид
  - Вид с модели
  - Выносной элемент
  - Местный вид
  - Местный разрез
  - Разрыв вида
- Слой...
- Отчет
  - Технические требования
  - Неуказанная шероховатость
  - Основная надпись
- Локальная СК
- Фрагмент...**
- Изображение из вида другого чертежа...
- Рисунок...
- Объект...
- Гиперссылка... Ctrl+L

Лист № 01  
Имя файла № 01  
Имя файла № 01  
Имя файла № 01

Имя	Лист	№ докум.	Полн.	Дата
Рисунки				
Таблицы				

Лист	Масса	Масштаб



Папка: \_Work\_In



Недавние места



Рабочий стол




Библиотеки



Компьютер



Сеть



Сверло  
(шаблон).frw

Тип: КОМПАС-Фрагмент  
Автор: Жданович В.В.  
Комментарий: Сверло (шаблон)  
Изменен: 25.05.2017 09:14  
Размер: 27.6 KB



Сверло (шаблон).frw

Включить просмотр

Имя файла:

Сверло (шаблон).frw


Открыть

Тип файлов:

КОМПАС-Фрагменты чертежа (\*.frw)

Отмена

Чертеж БЕЗ ИМЕНИ1 x



Лист
Искр. и дата
Искр. № докум
Искр. дат. №
Искр. и дата

Искр. и дата	Искр. № докум	Искр. дат. №	Искр. и дата
Искр. и дата	Искр. № докум	Искр. дат. №	Искр. и дата
Искр. и дата	Искр. № докум	Искр. дат. №	Искр. и дата

Лист	Масса	Масштаб
		1:1



Середина

